

В НОМЕР

Экстренные меры приняты

Некачественная нефть из России стала причиной поломки дорогостоящего оборудования на Мозырском НПЗ.

В течение последних нескольких дней завод перерабатывал нефть сорта Urals с высоким содержанием хлорорганики, обладающей повышенной коррозионной активностью.

Как сообщили в пресс-службе завода, 20 апреля на секции 100 комплекса ЛК-6У № 2 начало выходить из строя технологическое оборудование. Предварительное комиссионное обследование с участием представителей концерна "Белнефтехим", Физико-технического института НАН Беларуси, Белорусской торгово-промышленной палаты, Мозырского отдела Госпромнадзора и ОАО "Мозырский НПЗ" установило признаки коррозионного разрушения теплообменных трубок.

Экстренные меры были приняты незамедлительно: ремонтно-механическое производство предприятия демонтировало оборудование и приступило к ремонту. Увеличена подача реагентов, которые способствуют снижению коррозионного износа.

Несмотря на нанесенный ущерб, Мозырский НПЗ по-прежнему выпускает товарную продукцию, соответствующую международным стандартам качества, в полном ассортименте. Кроме этого, постоянный контроль за ситуацией ведут и специалисты филиала ЛПДС "Мозырь" — головная нефтеперекачивающая станция ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Пробы нефти отбираются постоянно, однако результаты пока не радуют. Анализатор неуклонно определяет хлорорганические соединения со значительным превышением.

Ольга ЛАСУТА